

安全检查记录表

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号：AQJC-004

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.06.09	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场爬梯、安全通道、支架安装及并网柜安装进行安全专项大检查		
存在问题	1、C 厂房北侧爬梯平台与厂房连接处无防护措施； 2、厂房屋面采光带安全警示带设置不明显； 3、个别施工人员未戴安全帽； 4、施工人员上下爬梯未使用防坠器；		
整改要求	1、要求立即对 C 厂房北侧爬梯平台与厂房连接处进行防护措施； 2、要求对厂房屋面采光带安全警示带设置； 3、要求施工人员立即佩戴安全帽； 4、要求施工人员上下爬梯使用防坠器；		
检查人	黎建光、叶雪峰、谢书杰、蒋涛	施工项目部 签收人/日期	蒋涛 2019.6.9
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：蒋涛 日期 2019.6.10		
复查意见	整改完成 复查人：黎建光 日期 2019.6.10		