




质量检查记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-02

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 03 日	检查地点	D 厂房夹具安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2019 年 06 月 03 日由建设单位驻项目代表负责人叶雪峰组织监理进行一次质量大检查, 主要是对光伏场区支架安装进行突击检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本检查共 2 个区域分别 D、E 厂房区域。		
存在问题	现场存在夹具固定不紧、铝条放置位置不正确		
检查结果	要求施工单位中易建设有限公司对 D、E 厂房导轨安装夹具重新紧固, 对 D、E 厂房夹具铝条安装整改后再进行验收复查, 其它厂房夹具安装控制好铝条垫放位置。严禁以后出现类似情况。要求中易建设有限公司立即采取措施整改修。		
检查人	叶雪峰、黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2019 年 06 月 03 日
处理意见	已按要求整改完成 施工单位整改负责人:  日期 2019.6.4		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2019.6.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。