



质量检查记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-06

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 07 月 15 日	检查地点	加固材料制作现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2019 年 07 月 15 日由建设单位驻项目代表负责人叶雪峰组织监理进行一次质量检查, 主要是对加固材料防腐进行突击检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本检查共加固材料制作现场区域。		
存在问题	现场存在加固材料防腐底漆未刷及防腐不严		
检查结果	要求施工单位中易建设有限公司对加固材料制作现场防腐按照设计规范要求防腐, 对加固材料防腐先刷底漆后刷面漆分步操作及不严整改后再进行验收复查。要求中易建设有限公司立即采取有效措施进行整改修补。		
检查人	叶雪峰、黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2019 年 7 月 15 日
处理意见	已按要求整改。 总包单位整改负责人:  日期 2019.7.15		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2019.7.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。