

质量检查记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-04

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 25 日	检查地点	D、E 厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2019 年 06 月 25 日由建设单位驻项目代表负责人叶雪峰组织监理进行一次质量检查, 主要是对组件安装进行突击检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本检查共 2 个区域分别 A、C 厂房区域。		
存在问题	现场存在穿刺导电片移位、及无导电片, 接地焊接防腐不严		
检查结果	要求施工单位中易建设有限公司对 D、E 厂房组件安装的穿刺导电片, 接地防腐整改至设计允许范围内, 对 D、E 厂房组件穿刺导电片安装、接地防腐整改后再进行验收复查。要求中易建设有限公司立即采取措施整改修。		
检查人	叶雪峰、黎建光	施工项目部 签收人/日期	中易 谢书立 2019 年 6 月 25 日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人: 谢书立 日期 2019.6.26		
复查意见	已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期 2019.6.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。