


监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-008

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 30 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工质量进行巡视检查: 1、支架导轨安装检查 2、接地扁铁敷设焊接、逆变器支架焊接质量检查		
存在问题	1、厂一 B 区个别夹具紧固不到位, 未夹紧瓦楞。 2、接地扁铁、逆变器支架, 焊接焊缝不饱满存在虚焊、漏焊现象, 施工工艺不符合要求。		
整改要求	对导轨安装完进行排查, 对夹具安紧固不到位的整改, 接地扁铁及逆变器支架焊机进行整改, 焊接工艺符合规范要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.5.30
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人:  日期: 2019.6.02		
复查意见	复查意见:  复查人:  日期: 2019.06.02		

本表一式一份监理项目部自存。