

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-015

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年06月25日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行安全、质量检查 1、施工现场安全状况 2、施工质量状况		
存在问题	1、厂二电缆敷设不规整杂乱未整改完成进行盖板安装。 2、接地扁铁焊接处未及时刷防腐漆,焊接处已有生锈现象。 3、施工切割剩余电缆随意摆放,未进行整理统计。		
整改要求	上述问题,要求你单位抓紧落实到位,电缆整改整齐后在进行盖板安装,剩余电缆进行统计整理。		
检查人	张东	施工项目部 签收人/日期	韩德志 2019.06.25
整改情况	已按要求整改完成,请检查。 整改负责人: 韩德志, 日期: 2019.06.26		
复查意见	经复查,以该处整改完成。 复查人: 张东, 日期: 2019.06.26		

本表一式一份监理项目部自存。