

监理检查记录表

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-JC-010

施工单位	先能电力工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 07 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对厂房一屋面逆变器、汇流箱屋面吊运安全旁站检查		
存在问题	逆变器、汇流箱屋面吊运施工,吊运范围未设置安全警戒线及安全标识牌。		
整改要求	吊机作业,吊装施工作业危险范围必须拉安全警戒线,确认现场无安全隐患方可进行施工。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	韩健 2019.06.07
整改情况	已整改完成,消除安全隐患。 整改负责人: 韩健, 日期: 2019.06.07		
复查意见	以接要求现场立即整改完成后验收。 复查人: 吴振东, 日期: 2019.06.07		

本表一式一份监理项目部自存。