

## 安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHL-AQJC-005

检查时间	2019.7.3	检查类型	安全隐患检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	特种设备临时用电
检查人员	黄明 李金海 周在欣 纪文平 张红军		
检查记录及结论		<p>1. 乙炔瓶 氧气瓶未保持足够的安全距离</p> <p>2. 部分施工人员未佩戴安全帽</p> <p>3. 电焊作业施工 施工人员未做必要的安全防护措施</p> <p>4. 员工宿舍临时用电存在乱拉 乱接现象</p>	
			记录人：纪文平
整改措施	<p>1. 乙炔瓶 氧气瓶已保持足够的安全距离</p> <p>2. 现场人员已全部正确佩戴安全帽</p> <p>3. 电焊作业时，已做必要的安全防护措施</p> <p>施工前已做的安全交底</p> <p>4. 员工宿舍临时电源已整改</p>		
			整改负责人：张红军
			日期：2019.7.3
复查意见	<p>隐患整改完成</p> <p>复查人：纪文平</p> <p>日期：2019.7.3</p>		