

安全检查记录表

工程名称:赫章县大坪风电场项目

编号:ZHJI-AQJC-017

检查时间	2019年09月30日	检查类型	迎国庆安全检查
施工单位	中州建设有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 董卫军		
检查记录及结论	<p>1.施工现场脏、乱、差,要求按文明施工要求进行整改。</p> <p>2.施工现场的基坑未采取有效的安全防护措施。</p> <p>3.施工现场安全标识牌设置不符合要求(如东倒西歪)。</p> <p style="text-align: right;">记录人:徐文平</p>		
整改措施	<p>1.已按文明施工要求进行整改。</p> <p>2.所有洞口、临边已按要求进行防护。</p> <p>3.已更换不符合要求的安全警示牌。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人:路红军 日期:2019年10月2日</p>		
复查意见	<p>经复查已整改完成</p> <p style="text-align: right;">复查人:徐文平 日期:2019年10月2日</p>		