

JBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2019-016

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.23		检查地点	4号塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	4号塔取电房基础开挖 钢筋加工制作			
存在问题	1. 基坑开挖时周围未设置警示线			
整改要求	现场增加警戒线, 要求加强安全管理			
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	路红军	
整改情况	已完成整改。 整改负责人: 路红军 日期: 2019.08.23			
复查意见	整改完成 复查人: 李金梁 日期: 2019.08.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。