

JBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2019-017

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.30		检查地点	4#机位
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 4#机位基础主体结构浇筑 2. 机械设备运转正常			
存在问题	1. 个别柱模板未到位 2. 个别模板拼接处不严, 缝隙过大			
整改要求	1. 加强振捣, 进行补振 2. 加固模板, 进行缝隙封堵			
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	路红军	
整改情况	整改负责人: 路红军 日期: 2019.08.30			
复查意见	整改完成 复查人: 李金梁 日期: 2019.08.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。