

JBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2HJL-018

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.06		检查地点	4区站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 4区站 配电房 地梁钢筋绑扎			
存在问题	1. 钢筋规格间距过大, 不符合图纸设计要求			
整改要求	1. 按图纸要求进行整改			
检查人	李金梁		施工项目部 签收人/日期	路红军
整改情况	已整改 整改负责人: 路红军 日期 2019.09.06			
复查意见	整改完成 复查人: 李金梁 日期 2019.09.06			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。