

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-024

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月18日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合配电柜钢筋绑扎。		
存在问题	1. 升压站场内材料堆放不规范。 2. 未见反违章记录。		
整改要求	1. 按相关要求合理进行材料堆放。 2. 落实反违章制度并对检查经过记录在案。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	路红军
整改情况	1. 施工现场材料已分类堆放并挂牌。 2. 已落实反违章活动并记录。 整改负责人: 路红军 日期 2019.10.18		
复查意见	经复查, 已整改完成 复查人: 徐文平 日期 2019.10.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。