

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-025

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月25日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合配电箱电箱门未锁闭		
存在问题	1. 个别工人未正确佩戴安全帽。 2. 部分材料无防雨布遮挡。		
整改要求	1. 加强教育培训, 增强安全意识。 2. 场内材料进行防雨防潮措施。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	路红军
整改情况	1. 已加强培训, 增强工人安全意识。 2. 已增设防雨布对现场材料进行遮挡。 整改负责人: 路红军 日期: 2019.10.26		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人: 徐文平 日期: 2019.10.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。