

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-026

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月31日		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	综合西电接墙体砌筑。 升压站场地平整。			
存在问题	1. 部分工人未正确佩戴安全中帽。 2. 临时用电不符合规范要求。			
整改要求	1. 进入施工现场检查工人个人防护用品是否已正确佩戴。 2. 按规范要求搭设临时用电。			
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日期	路红军
整改情况	1. 加强教育培训力度进入施工现场必须正确佩戴防护用品。2. 已按相关规范要求搭设临时用电。 整改负责人: 路红军 日期 2019.10.31			
复查意见	经复查, 以上内容已整改完成。 复查人: 徐文平 日期 2019.10.31			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。