

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHLL-027-1

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.20	检查地点	升压站西电楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查升压站西电楼室内电端均支架安装。		
存在问题	个别支架螺丝未紧固到位。		
整改要求	要求所有支架螺丝必须紧固到位。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	徐家成 2019.11.20
整改情况	按要求整改完成 整改负责人: 李礼 日期: 2019.11.21		
复查意见	经复查已整改完成。符合要求。 复查人: 张金星 日期: 2019.11.21		



扫描全能王 创建