

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 林草县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-042

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	下午 13:00	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	- 升压站防各建筑物屋顶防雷接地引下线施工		
存在问题	引下线从屋顶下引不垂直上下宽度不一致影响整体美观。		
整改要求	要求引下线垂直上下保持一致每隔两米固定一个支撑		
检查人	黄宝光	施工项目部 签收人/日期	俞家威 2020.05.22
整改情况	按要整改完成 整改负责人: 孙 日期: 2020.5.23		
复查意见	经复查已按要求整改, 符合要求 复查人: 黄宝光 日期: 2020.05.24		



扫描全能王 创建