

地基检查记录表

工程名称 基础工程(基础)分部工程

日期 GF12/JB014 第 1 页

施工单位	中洲建设有限公司		监理单位	上海正源
检查时间	2009年10月15日 11:00		检查地点	现场
检查内容	基础工程(基础)分部工程			
检查部位	18号桩基基础钢筋绑扎、电焊网片绑扎			
检查数量	(3x14mm) 电焊网片(6mm) (钢筋直径14mm)			
存在问题	监理单位在检查时发现钢筋绑扎电焊网片等工序中,发现基础内钢筋绑扎时,电焊网片未绑扎牢固,部分钢筋未绑扎(钢筋直径14mm)。			
整改要求	监理单位要求下午4点前完成整改,整改完成后,监理单位验收。			
检查人	王同存	2009年10月15日 11:00	监理单位	汪发银
整改情况	已按监理单位要求整改完成。			
复查意见	经监理单位下午4点复查,整改合格,符合设计要求。			

- 注: 1. 如存在质量问题已整改处理完毕,“整改要求”中应注明处理措施和日期,“整改情况”中“整改意见”可不填写。
2. 施工过程中发生整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 延期、专项检查时可根据需要附检查附表。

