

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 棘洪滩大山坪风电场项目

编号: GFDZJBM14-037

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正邦
检查时间	2020年9月11日下午1:30时	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下午1:30巡视项目巡视升压站施工现场。		
存在问题	发现升压站生活楼、综合楼外墙、外坪抹灰层出现脱落、开裂情况。		
整改要求	要求施工单位立即整改		
检查人	朱书全 2020.09.11	施工项目部 接收人/日期	张书林 2020.09.18
整改情况	时经监理单位整改完成 整改负责人: 孙建 日期: 2020.09.18		
复查意见	经复查已按要求整改 复查人: 朱书全 日期: 2020.09.18		

- 注: 1. 如存在问题已发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查照片。



扫描全能王 创建