

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-038

施工单位	中州建设	监理单位	常州正德
检查时间	2020年5月14日	检查地点	升平站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	上午9:30 监理项目部对施工现场巡视检查		
存在问题	检查发现升平站存在问题。 1. 新建建筑物外墙与拉线个别不垂直, 水平度较大, 外墙局部有气泡, 脱皮, 色差现象。 2. 西围墙下无排水沟。		
整改要求	要求施工单位采取措施进行整改, 围墙可以钻孔。		
检查人	朱勇	施工项目部 签收人/日期	徐家威 2020.5.18
整改情况	按要求整改完成 整改负责人: 徐家威 日期: 2020年5月19日		
复查意见	经复查问题已整改 复查人: 朱勇 日期: 2020年5月19日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建