

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHUL-ZLJC-047

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.19	检查地点	14# 风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	14# 风机基础模板拆除，施工人数 4 人		
存在问题	14# 风机在巡查时发现，风机基础及现浇观感点立柱混凝土外观存在蜂窝、麻面、漏振等现象。		
整改要求	按照相关规范内容 进行修补，漏振严重部位 应 凿掉重新浇筑。		
检查人	董福清	施工项目部 签收人/日期	余家威 2020.8.19
整改情况	已整改 整改负责人：李强 日期 2020.8.21		
复查意见	复查人：董福清 日期 2020.8.21		



扫描全能王 创建