

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHIL-ZLJC-044

|               |                                                                                                   |                 |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 施工单位          | 中州建设有限公司                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 2020.07.28                                                                                        | 检查地点            | 9#风机                 |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项    |                 |                      |
| 施工及检查<br>情况简述 | 9#风机基础钢筋绑扎，钢吊运转，模板运输<br>此2人及9人，检查钢筋型号是否与设计相符                                                      |                 |                      |
| 存在问题          | 1. 9#风机基础个别架立筋位置错。                                                                                |                 |                      |
| 整改要求          | 2. 按图纸 绑扎施工                                                                                       |                 |                      |
| 检查人           | 王金梁                                                                                               | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李发成<br>2020.07.30    |
| 整改情况          | 已整改<br><div style="text-align: right;">             整改负责人 王金梁      日期 2020.08.01           </div> |                 |                      |
| 复查意见          | 整改完成<br><div style="text-align: right;">             复查人：王金梁      日期 2020.07.28           </div>  |                 |                      |

