

JXM13: 监理检查记录表

安全监理检查记录表

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: JXMB-JL-003

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.03	检查地点	华能共和风电场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工区域进行安全巡视检查。		
存在问题	① 个别施工人员未按要求配戴安全帽、安全告知卡; ② 场区道路临时围网损坏后未及时修复; ③ 场区个别指示标识标牌存在缺失现象。		
整改要求	① 要求进场施工人员必须按要求配戴劳保用品; ② 要求对道路临时围网进行修复; ③ 要求检查场区指示标识标牌,对缺失部位重新悬挂张贴。		
检查人	郭希卿	施工项目部 签收人/日期	郭希卿 2019.07.03
整改情况	已开始整改 整改负责人: 郭希卿 日期: 2019.07.07		
复查意见	经现场复查,已开始整改,并对后续整改情况进行跟踪检查。 复查人: 郭希卿 日期: 2019.07.08.		