

JXM13: 监理检查记录表

## 安全监理检查记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编 号: JXMB-JL-004

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 山东电力建设第三工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2019.07.27                                                                                     | 检查地点            | 华能共和风电项目部及场区      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 对华能共和风电项目生产生活区域进行巡视检查。                                                                         |                 |                   |
| 存在问题      | ① 场区堆放土方未加盖防尘网;<br>② 场区基础防护围栏个别损坏;<br>③ 项目部个别标识标牌掉落;                                           |                 |                   |
| 整改要求      | ① 对场区堆放土方加盖防尘网;<br>② 对损坏防护围栏进行维修或更换;<br>③ 对项目部掉落、缺失标识标牌进行重新张贴;                                 |                 |                   |
| 检查人       | 郭瑞卿                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 魏永斌<br>2019.07.27 |
| 整改情况      | 已按要求完成整改。<br>整改负责人: 魏永斌      日期: 2019.07.28                                                    |                 |                   |
| 复查意见      | 经复查, 现场已按要求完成整改。<br>复查人: 郭瑞卿      日期: 2019.07.29                                               |                 |                   |