

JXM13: 监理检查记录表

安全监理检查记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: JXMB-JL-006

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.30	检查地点	项目部和风电场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	8月份项目安全生产大检查。		
存在问题	① 风机钢筋加工区内钢筋原材料半成品、钢筋加工设备露天存放,且钢筋加工设备接地制作不规范。 ② 风机钢筋加工区配电箱无接地,且放置不规范。 ③ 风机机位未设置机位牌,且施工区域无安全警示标识。 ④ 35kV集电线路开挖基坑未进行临边防护,未悬挂安全文明施工标识牌。 ⑤ 升压站综合楼临时用电配电箱随意摆放。 ⑥ 升压站综合楼一层梁板架管外因防护未搭设。		
整改要求	要求加强进场原材料、半成品保护,加强现场临时用电管理,对现场加工机械进行规范化管理,对开挖机坑及时进行临边防护,加强高空施工作业管理等。现对检查问题要求你单位及时进行整改,并在后续施工过程中加强安全管理。		
检查人	郭瑞卿	施工项目部 签收人/日期	魏守斌 2019.09.03
整改情况	已按要求开始整改 整改负责人: 魏守斌 日期: 2019.09.03		
复查意见	经现场复查,现场已开始逐步完善整改,要求施工单位加快整改进度,确保安全文明施工。 复查人: 郭瑞卿 日期: 2019.09.03		