

## 监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-003

|           |  |                 |                |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 先能电力工程有限公司(土建工程)   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.07.09   | 检查地点            | 西区车棚           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、西区车棚切割、机械破碎<br>2、预埋件制作、焊接  |                 |                |
| 存在问题      | 西区车棚基础机械破碎时震动较大致使临边路面裂缝  |                 |                |
| 整改要求      | 制定可行的基础破碎保护措施, 确保施工不损坏临边基础路面   |                 |                |
| 检查人       | 韩文宏 7.9  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 付乐勇 7.9        |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人: 付乐勇 日期: 2019.7.10   |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改<br>复查人: 韩文宏 日期: 2019.7.11   |                 |                |