





监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-004

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 07. 12	检查地点	西区车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	车棚基础预埋件制作、焊接		
存在问题	车棚基础预埋件焊接, 个别焊缝存在夹渣, 焊缝未结合		
整改要求	清理质量问题焊缝夹渣、补焊, 确保满足图纸要求		
检查人	 7.12	施工项目部 签收人/日期	 7.12
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2019.7.13		
复查意见	已按要求整改 复查人:  日期: 2019.7.14		