

## 监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-005

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 先能电力工程有限公司(土建工程)                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019. 07. 13                                                                                   | 检查地点            | 西区、员工车棚        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 西区车棚基础机械破碎基础地面                                                                                 |                 |                |
| 存在问题      | 因破碎致使的裂缝检查修复情况不理想, 仍旧出现在基础表面                                                                   |                 |                |
| 整改要求      | 重新制定修复措施确保修复质量                                                                                 |                 |                |
| 检查人       | 韩文庆 7.13                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 付东勇 7.13       |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><br>整改负责人: 付东勇 日期: 2019. 7. 14                                                       |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改<br><br>复查人: 韩文庆 日期: 2019. 7. 15                                                         |                 |                |