

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-006

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.17	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	员工车棚基础机械破碎基础地面		
存在问题	员工车棚基础机械基础路面破碎出现临边路面裂缝		
整改要求	按照西区破碎方式双线切割, 边缘人工修复		
检查人	韩文庆 7.17	施工项目部 签收人/日期	付乐勇 7.17
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付乐勇 日期: 2019.7.18		
复查意见	整改符合要求 复查人: 韩文庆 日期: 2019.7.19		