

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-007

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.18	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础预埋件制作、焊接		
存在问题	预埋件焊接场地施工垃圾较多, 木料切割机旁存在朝天钉现象		
整改要求	立即清理现场, 按照拜腾厂区 5S 作业规程交代教育施工作业人员		
检查人	韩文庆 7.18	施工项目部 签收人/日期	付东勇 7.18
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.7.19		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019.7.20		