

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-008

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 07. 20	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚基础混凝土浇筑		
存在问题	混凝土旁站中发现个别灌装商砼较粘稠, 经塌落度检查明显超出《混凝土验货单》表明的数值。		
整改要求	按照商品砼出厂的《混凝土验货单》的塌落度数值, 调整粘稠度。		
检查人	韩文庆 7.20	施工项目部 签收人/日期	付平勇 7.20
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付平勇 日期: 2019. 7. 21		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019. 7. 22		