

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-009

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.21	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、员工车棚基垫层浇筑 2、西区车棚基础预埋件焊接。		
存在问题	1、员工车棚基础垫层浇筑中罐车散落在路面的混凝土未及时清理 2、西区车棚基础预埋件焊接中发现个别焊缝有裂缝现象		
整改要求	1、要求混凝土浇筑中及时清扫散落的混凝土 2、全面检查预埋件焊接质量，对隐患焊缝补焊		
检查人	韩文东 7.21	施工项目部 签收人/日期	付东勇 7.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.7.22		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文东 日期: 2019.7.23		