

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-010

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.23	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	员工车棚基础模板加工		
存在问题	员工车棚基础模板加工中平台电锯未安装挡板, 模板切割中存在击飞打伤风险		
整改要求	平台电锯安装挡板, 消除安全隐患		
检查人	韩文东 7.23	施工项目部 签收人/日期	付秉勇 7.23
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付秉勇 日期: 2019.7.24		
复查意见	整改符合要求 复查人: 韩文东 日期: 2019.7.25		