

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-011

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 07. 25	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚基础接地扁钢焊接。		
存在问题	西区车棚基础接地扁钢焊接中发现个别焊缝出现段焊现象且防腐不到位		
整改要求	按照规范及图纸要求焊接扁钢及防腐		
检查人	韩文庆 7.25	施工项目部 签收人/日期	付乐勇 7.25
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付乐勇 日期: 2019. 7. 26		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文庆 日期: 2019. 7. 27		