

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-020

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 08. 25	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚焊接预埋件情况		
存在问题	西区车棚部分预埋件在焊接过程中, 焊缝长度饱满度不够。		
整改要求	现场立即要求整改至符合预埋件焊缝长度饱满度		
检查人	马少经 8.25	施工项目部 签收人/日期	付东勇 8.25
整改情况	已整改. 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.8.26.		
复查意见	已整改 复查人: 马少经 日期: 2019.8.27		



扫描全能王 创建