

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-021

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.27	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	西区车棚成品保护及工序情况		
存在问题	1、钢筋绑扎的间距尺寸不够 2、对成品保护尺度不够		
整改要求	钢筋绑扎的间距需符合规范、对正焊的预埋件及钢筋网片进行覆盖		
检查人	马少经 8.27	施工项目部 签收人/日期	付东勇 8.27
整改情况	已整改. 整改负责人: 付东勇 日期: 8.28.		
复查意见	已整改. 复查人: 马少经 日期: 8.29		



扫描全能王 创建