

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-XJBT-023

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.05	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工安全性情况		
存在问题	现场施工区域安全警示标识风吹倒塌		
整改要求	要求施工单位对现场安全警示标识放置合理位置,并加强对安全警示标识保护		
检查人	马少经. 9.5	施工项目部 签收人/日期	付林勇. 9.5
整改情况	已整改. 整改负责人: 付林勇 日期: 2019.9.5		
复查意见	已整改. 复查人: 马少经 日期: 2019.9.6		



扫描全能王 创建