



监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-026

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 09. 11	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查员工车棚浇砼施工情况		
存在问题	浇砼过程中, 新旧砼交接处未清理干净, 抹压不平		
整改要求	要求清理干净、外觀光洁美观		
检查人	 9.11	施工项目部 签收人/日期	 2019.9.11
整改情况	已整改. 整改负责人:  日期: 2019.9.12.		
复查意见	已整改. 复查人:  日期: 2019.9.13		



扫描全能王 创建