

## 监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-027

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 先能电力工程有限公司(土建工程)                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.09.16                                                                                     | 检查地点            | 西区、员工车棚        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查员工车棚拆模施工情况                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 1、拆模现场清理堆放杂乱;<br>2、预留孔洞覆盖不到位                                                                   |                 |                |
| 整改要求      | 要求对拆模现场堆放、摆放整齐; 预留孔洞覆盖符合规范, 限时 24 小时整改完毕                                                       |                 |                |
| 检查人       | 马少强. 9.16                                                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 付东勇. 2019.9.16 |
| 整改情况      | 已整改.<br><br>整改负责人: 付东勇. 日期: 2019.9.17                                                          |                 |                |
| 复查意见      | 已整改.<br><br>复查人: 马少强. 日期: 2019.9.18                                                            |                 |                |



扫描全能王 创建