

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-028

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 09. 18	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查电缆沟土方开挖施工情况		
存在问题	电缆沟土方开挖局部挖超深、虚土回填未夯实。		
整改要求	要求采用挖机夯实至基底标高		
检查人	马玲. 9.18	施工项目部 签收人/日期	付东勇 2019. 9. 18
整改情况	已整改, 整改负责人: 付东勇 日期: 2019. 9. 18		
复查意见	已整改 复查人: 马玲 日期: 2019. 9. 19.		



扫描全能王 创建