

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-030

施工单位	先施电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.27	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场预埋件焊接情况		
存在问题	检查发现个别预埋件焊接轴线偏差。		
整改要求	要求施工单位重新拉线返工, 达到符合图纸要求, 整改到偏差范围之内。		
检查人	马少强 9.27	施工项目部 签收人/日期	付东勇 2019.9.27
整改情况	已整改。 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.9.28		
复查意见	已整改。 复查人: 马少强 日期: 2019.9.29		



扫描全能王 创建