

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-031

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 01	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场安全性措施情况		
存在问题	检查发现个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	责令施工人员佩戴安全帽并进行安全教育, 并要求施工单位对施工人员进行加强管理。		
检查人	马少强. 10.01	施工项目部 签收人/日期	付东勇. 2019.10.01
整改情况	已整改. 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.10.02.		
复查意见	已整改. 复查人: 马少强. 日期: 2019.10.3		



扫描全能王 创建