

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-033

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 07	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查施工质量及工作情况		
存在问题	检查发现电缆沟基槽围护不到位。		
整改要求	要求对电缆沟基槽进行围护，立即整改。		
检查人	马少强 2019.10.07	施工项目部 签收人/日期	付永勇 2019.10.7
整改情况	已整改。 整改负责人: 付永勇 日期: 2019.10.10.		
复查意见	已整改 复查人: 马少强 日期: 2019.10.11		



扫描全能王 创建