

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-034

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 09	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查砖样砌筑施工情况		
存在问题	局部砖样灰缝不平直, 厚度不一。		
整改要求	要求对砖样灰缝整改至符合施工规范要求。		
检查人	孙少强.10.9	施工项目部 签收人/日期	付东勇.2019.10.9
整改情况	已整改。 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.10.10.		
复查意见	已整改。 复查人: 孙少强 日期: 2019.10.11.		



扫描全能王 创建