

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-036

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 14	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查吊装区域安全警示标识情况		
存在问题	钢结构吊装区域安全警示标识不到位。		
整改要求	要求对吊装区域增加标牌，立即整改。		
检查人	马少强 10.14	施工项目部 签收人/日期	付尔勇 2019.10.14
整改情况	已整改。 整改负责人: 付尔勇 日期: 2019.10.14		
复查意见	已整改。 复查人: 马少强 日期: 2019.10.15		



扫描全能王 创建