

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-038

施工单位	宁夏运鼎新能源公司 (安装钢结构工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 18	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场对镀锌拉杆检查情况		
存在问题	个别镀锌拉杆表面有漏黑件现象。		
整改要求	要求对漏黑件的镀锌拉杆进行修补后方可使用于工程。		
检查人	马少强. 10.18	施工项目部 签收人/日期	朱强. 2019.10.18
整改情况	已整改. 整改负责人: 朱强. 日期: 2019.10.19.		
复查意见	已整改. 复查人: 马少强. 日期: 2019.10.20.		



扫描全能王 创建