

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-039

施工单位	宁夏运鼎新能源公司 (安装钢结构工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 24	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查钢结构施工情况		
存在问题	檩条安装过程中局部有波浪，高低不平。		
整改要求	要求校正至符合要求。		
检查人	马经 10.24	施工项目部 签收人/日期	朱佳 2019.10.24
整改情况	已整改 整改负责人: 朱佳 日期: 2019.10.25		
复查意见	已整改 复查人: 马经 日期: 2019.10.26		



扫描全能王 创建