

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-040

施工单位	宁夏运鼎新能源公司 (安装钢结构工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 27	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视钢构拉杆安装情况		
存在问题	钢构拉杆安装过程中固定板螺栓孔小现场气割扩孔, 根据设计要求现场钢构材料禁止气割扩孔。		
整改要求	要求施工单位根据设计要求施工整改。		
检查人	马少峰. 10.27	施工项目部 签收人/日期	朱强. 10.27.
整改情况	已整改. 整改负责人: 朱强. 日期: 2019. 10. 28.		
复查意见	已整改. 复查人: 马少峰. 日期: 2019. 10. 29.		



扫描全能王 创建