

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-043

施工单位	宁夏运鼎新能源公司 (安装钢结构工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 11. 05	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查西区、员工车棚安全性情况		
存在问题	1、检查现场施工区域未设置警戒线; 2、检查个别人员未戴安全帽。		
整改要求	要求在施工区域设置警戒线, 施工人员佩戴安全帽。		
检查人	孙少经 11.05	施工项目部 签收人/日期	朱强. 11. 05.
整改情况	已整改. 整改负责人: 朱强. 日期: 2019. 11. 06.		
复查意见	已整改. 复查人: 孙少经 日期: 2019. 11. 07.		



扫描全能王 创建