

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-060

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 12. 20	检查地点	总装车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场组件接线施工情况		
存在问题	发现穿线镀锌管口未钝化处理, 易割破电缆外皮, 产生安全隐患。		
整改要求	现场立即要求施工单位对穿线镀锌管口进行钝化处理, 立即整改。		
检查人	武从林 12.20	施工项目部 签收人/日期	余小马 2019.12.20
整改情况	已整改, 整改负责人: 余小马 日期: 2019.12.21		
复查意见	符合要求, 复查人: 武从林 日期: 2019.12.22		